


方波调试文档初始版本

1: 主要文件概述



2: 文件详述

Hardware_init.h: 反电动势采样端口在这里修改

```

hardware_init.h
4  #include "ys32md320.h"
5
6
7  //反电动势端口
8  //Vdc
9  #define AN_VDC_CH    ADC_Channel_1
10 #define AN_VDC_PORT  GPIOF
11 #define AN_VDC_PIN   GPIO_Pin_4
12
13 //U_BEMF
14 #define AN_U_CH      ADC_Channel_2
15 #define AN_U_PORT    GPIOA
16 #define AN_U_PIN     GPIO_Pin_0
17
18 //V_BEMF
19 #define AN_V_CH      ADC_Channel_3
20 #define AN_V_PORT    GPIOA
21 #define AN_V_PIN     GPIO_Pin_1
22
23 //W_BEMF
24 #define AN_W_CH      ADC_Channel_7
25 #define AN_W_PORT    GPIOA
26 #define AN_W_PIN     GPIO_Pin_5
27
28 //I_BUS
29 #define AN_IBUS_CH   ADC_Channel_14
30 #define AN_IBUS_PORT GPIOB
31 #define AN_IBUS_PIN  GPIO_Pin_11
32
33 //HO1-UH LO1-UL
34 //HO2-VH LO2-VL
35 //HO3-WH LO3-WL
36 //123对应uvw
37 #define UVW_OUT      (H123)
38 #define H123         0
39 #define H132         1
40 #define H213         2
41 #define H231         3
42 #define H312         4
43 #define H321         5
44
45 #if(UVW_OUT == H123)
46     #define UH_ON     {TIM1->CCER |= TIM_CCER_CC1E;}
47     #define UH_OFF    {TIM1->CCER &= ~TIM_CCER_CC1E;}
48     #define VH_ON     {TIM1->CCER |= TIM_CCER_CC2E;}
49     #define VH_OFF    {TIM1->CCER &= ~TIM_CCER_CC2E;}

```

母线电压ad采样端口配置

U相反电动势ad采样端口

V相反电动势ad采样端口

W相反电动势ad采样端口

母线电流ad采样端口

默认引脚

此处针对D320芯片配置的;

如果板子上面没有按照默认引脚接入
则通过这里对应修改引脚引脚顺序

Hall.h: hall 引脚以及顺序修改

```
1 #ifndef __HALL_H__
2 #define __HALL_H__
3
4 #include "ys32md320.h"
5
6 #define HA 3
7 #define HB 1
8 #define HC 2
9
10 #define H1_PORT    GPIOB
11 #define H1_PIN     GPIO_Pin_5
12 #define H2_PORT    GPIOB
13 #define H2_PIN     GPIO_Pin_6
14 #define H3_PORT    GPIOB
15 #define H3_PIN     GPIO_Pin_7
16
17 #define H1_Read()  GPIO_ReadInputDataBit(H1_PORT,H1_PIN)
18 #define H2_Read()  GPIO_ReadInputDataBit(H2_PORT,H2_PIN)
19 #define H3_Read()  GPIO_ReadInputDataBit(H3_PORT,H3_PIN)
20
```

hall顺序修改

hall引脚配置修改

User_config.h: 主要用于配置电机运行相关参数

```
4 //主频参数
5 #define SYS_CLK    (48000000)
6 #define PWM_CLK    (16000) //(16000)           //电机驱动频率
7 #define PWM_PERIOD (SYS_CLK/PWM_CLK)           //周期
8
9 //有感无感
10 #define BLDC_MOTOR (SENSOR_NONE)
11 #define SENSOR_HALL (1)                       //有HALL驱动
12 #define SENSOR_NONE (0)
13
14 //电机转速范围选择
15 #define MC_SPEED_SELECT (MC_LOW_SPEED)
16 #define MC_LOW_SPEED (0)                       //电周期60000以下
17 #define MC_HIGH_SPEED (1)                      //电周期60000-140000, 需要PWM_CLK配置30K以上
18
```

PWM_CLK: 电机驱动频率，最大可以设置到 40K。

BLDC_MOTOR: 选择电机驱动方式，1 为有 hall 运行，0 为无感运行

MC_SPEED_SELECT: 电机的转速范围选择，具体看注释，若是选

MC_HIGH_SPEED,则建议 PWM_CLK 为 40KHz

```

18
19 //电机极对数
20 #define POLE 1
21 //外部调速方式
22 #define SPEED_CONTORL (NONE) //调速方式选择
23 #define PWM_SPEED (0) //pwm调速
24 #define VOL_SPEED (1) //电压调速
25 #define NONE (2) //无
26
27 //运行模式
28 #define MC_LOOP (OPEN_LOOP)
29 #define STRONG_PULL (0) //强拖运行
30 #define OPEN_LOOP (1) //开环运行
31 #define CLOSE_LOOP (2) //速度环
32 //闭环模式
33 #define MC_CLOSE_LOOP (SPEED_LOOP)
34 #define SPEED_LOOP (0) //速度环
35 #define CUR_LOOP (1)
36 #define POWER_LOOP (2)

```

POLE: 电机极对数，问厂家要该参数。

SPEED_CONTORL: 电机调速方式，主要有 PWM 调速和模拟电压调速

MC_LOOP: 运行方式，强拖、开环、闭环

MC_CLOSE_LOOP: 如果上面选择了闭环运行，此处才起作用，常用的有速度环和功率环。

```

37 //预定位
38 #define PRE_POS_CHECK_ENABLE (0) //预定位测试
39 #define PRE_POS_MODE (STRONG_POS) //预定位方式选择
40 #define STRONG_POS (0) //强制定位
41 #define IPD_POS (1) //ipd定位
42 //强制定位
43 #define STRONG_POS_DUTY (0.3) //预定位电流
44 #define STRONG_POS_TIME 500 //预定位时间
45 //ipd定位
46 #define IPD_DUTY_H (50) //ipd脉宽
47 #define IPD_DUTY_L (150)
48
49 //启动强拖
50 #define START_DUTY (0.2) //百分比0.0-1.0
51 #define START_ADD_TIME (10) //加速周期
52 #define MIN_COM_TIMES (2) //最小拖动周期换相
53 #define MAX_COM_TIMES (10) //最大拖动周期换相
54 #define START_SPEED_MAX (400) //480启动最大速度2000
55 #define START_SPEED_MIN (100) //启动最小速度1000
56 #define START_SPEED_MAX_VALUE (((PWM_CLK*60)/(START_SPEED_MAX*6*POLE)))
57 #define START_SPEED_MIN_VALUE (((PWM_CLK*60)/(START_SPEED_MIN*6*POLE)))
58

```

PRE_POS_MODE: 预定位分强制定位和 ipd 定位

PRE_POS_CHECK_ENABLE: 设置 1 时用来测试电机定位

STRONG_POS_DUTY: 强制定位占空比，范围 0-1，设置越大，定位电流越大。

STRONG_POS_DUTY: 强制定位时间，数值越大定位时间越长

IPD_DUTY_H: ipd 脉宽，控制 pid 电流，数值 1-50，凸极性越不明显的电机设置值越大

IPD_DUTY_L: 最小取 IPD_DUTY_L 的 3 倍。最大可以根据采样的 ipD 电流调节

START_DUTY: 强拖占空比，数值越大，强拖电流越大

START_ADD_TIME: 强拖加速度，数值越大加速越慢，数值越小，加速越快

MAX_COM_TIMES : 拖动到 START_SPEED_MAX 后，继续运行 MAX_COM_TIMES 后切换到反电动势换相周期。

START_SPEED_MAX: 拖动最大速度

START_SPEED_MIN: 拖动最小速度

启动强拖的时候需要协调配置 START_DUTY、START_ADD_TIME、MAX_COM_TIMES、START_SPEED_MAX、START_SPEED_MIN 参数，让电机强拖到一个比较合适的速度，以便于能检测到较好的反电动势信号从而完成启动。

```

59
60 //运行
61 #define RUN_DUTY (0.2) //百分比
62 #define ADVANCE_ANGLE (150) //超前换相角度0-400
63 #define FLOW_TIMES (3) //续流时间0-10
64 #define OVER_TIME_COM (8000) //超时换相时间us
65 #define OPEN_RUN_TIME (10) //开环切闭环时间
66 #if(MC_LOOP == CLOSE_LOOP) //闭环爬坡
67 #define RAMP_PERIOD (10) //爬坡周期ms
68 #define RAMP_ADD_SPEED (500) //上坡加速度
69 #define RAMP_SUB_SPEED (500) //下坡加速度
70 #elif(MC_LOOP == OPEN_LOOP) //开环爬坡
71 #define RAMP_PERIOD (100) //爬坡周期ms
72 #define RAMP_ADD_SPEED (5) //上坡加速度
73 #define RAMP_SUB_SPEED (5) //下坡加速度
74 #endif
75
76 #define MAX_SPEED (100000) //最大转速
77 #define MIN_SPEED (200) //最小转速
78
79 //速度pi
80 #define START_KP (0.01) //速度环kp
81 #define START_KI (0.001) //速度环ki
82 #define SP_KP (0.8)
83 #define SP_KI (0.02)
84 #define LIMIT_MAX 1200 //最大输出
85 #define LIMIT_MIN 200 //最小输出
86

```

RUN_DUTY: 运行占空比，在开环模式下起作用。

ADVANCE_ANGLE: 超前角度，由于电路滤波和程序计算的情况，会导致换相会有一定的滞后性，通过这个值进行补偿，范围为 0-400。

FLOW_TIMES: 续流屏蔽时间，根据电机不同，时间设置不同

RAMP_PERIOD: 爬坡周期，周期越小爬坡速度越快

RAMP_ADD_SPEED: 上坡加速度，越大速度上升越快

RAMP_SUB_SPEED: 下坡加速度，越大速度下降越快

MAX_SPEED: 电机最大转速，

MIN_SPEED: 电机最小转速，

START_KP: 速度环 kp 参数，kp 越小波动越小


START_KI: 速度环 ki 参数，ki 越小速度跟随越慢

LIMIT_MAX: 最大限幅输出

```

//母线电压采样参数    反电动势分压电阻和母线电压分压电阻一致
#define AD_VREF      (5.0)          //ad参考电压
#define UP_R1        (10)           //上分压电阻
#define DOWN_R2       (2)           //下分压电阻

```



AD_VREF: ad 采样参考电压默认 5V

UP_R1: 如上图 R31

DOWN_R2: 如上图 R28

母线电压分压电阻和母线电压分压电阻一致。

```

//电压保护
#define VOL_PROTECT_ENABLE    (0)          //电压保护使能
#define VOL_RESTART_ENABLE    (1)          //电压保护恢复
#define OVER_VOL              (9.0)        //过压保护值v
#define REV_OVER_VOL          (8.4)        //过压恢复值v
#define UNDER_VOL            (6.5)        //欠压保护值v
#define REV_UNDER_VOL         (7.0)        //欠压保护恢复值v
#define OVER_VOL_CHECK_TIME    (100)       //过压检测时间ms
#define UNDER_VOL_CHECK_TIME  (100)       //欠压检测时间ms
#define REV_VOL_CHECK_TIME     (100)       //电压恢复检测时间ms
#define REV_OVER_VOL_VALUE     (REV_OVER_VOL/ (UP_R1+DOWN_R2) *DOWN_R2/AD_VREF*4096)
#define REV_UNDER_VOL_VALUE    (REV_UNDER_VOL/ (UP_R1+DOWN_R2) *DOWN_R2/AD_VREF*4096)
#define OVER_VOL_VALUE         (OVER_VOL/ (UP_R1+DOWN_R2) *DOWN_R2/AD_VREF*4096)
#define UNDER_VOL_VALUE       (UNDER_VOL/ (UP_R1+DOWN_R2) *DOWN_R2/AD_VREF*4096)

//堵转保护
#define STALL_PROTECT_ENABLE    (1)          //堵转使能
#define STALL_RESTART_ENABLE    (1)          //堵转恢复使能
#define STALL_CUR               (8.0)        //堵转电流A
#define STALL_CHECK_TIMES      8000         //堵转检测次数
#define STALL_CUR_TIME         2000         //堵转电流检测时间ms
#define STALL_RESTART_TIMES     3           //堵转重启次数
#define STALL_CUR_VALUE         (STALL_CUR*I_SHUT*OPA_AMP/AD_REF*4096)

```

```

//电流硬件参数
#define I_SHUT (0.001) //电流采样电阻Ω
#define AD_REF (5.0) //ad电压参考值
#define OPA_AMP (11) //放大倍数
#define OPA_BIAS (2.5) //采样偏置

//限流
#define LIMIT_CUR_ENABLE (0) //限流使能位
#define LIMIT_CURRENT (2.0) //限流电流 //14A
#define LIMIT_ADD_TIME (100) //限流加速度
#define LIMIT_CUR_RAMP (100)// (10) //限流稳定度
#define LIMIT_CUR_VALUE (LIMIT_CURRENT*I_SHUT*OPA_AMP*4096.0/AD_REF)
//硬件过流处理
#define HARD_CUR_PROTECT_ENABLE (1)
//软件过流保护
#define CUR_PROTECT_ENABLE (1) //过流保护使能
#define CUR_RESTART_ENABLE (0) //过流保护恢复使能
#define OVER_CURRENT1 (25.0) //A 1级保护
#define OVER_CURRENT_CHECK_TIMES1 (2000) //ms
#define OVER_CURRENT2 (30.0) //A 2级保护
#define OVER_CURRENT_CHECK_TIMES2 (1000) //ms
#define OVER_CURRENT3 (40.0) //A 3级保护
#define OVER_CURRENT_CHECK_TIMES3 (500) //ms
#define OVER_CUR_SHIFT (0) //A
#define OVER_CURRENT_VALUE1 ((OVER_CURRENT1*I_SHUT*OPA_AMP)*4096/AD_REF)
#define OVER_CURRENT_VALUE2 ((OVER_CURRENT2*I_SHUT*OPA_AMP)*4096/AD_REF)
#define OVER_CURRENT_VALUE3 ((OVER_CURRENT3*I_SHUT*OPA_AMP)*4096/AD_REF)
#define OVER_CUR_SHIFT_VALUE ((OVER_CUR_SHIFT*I_SHUT*OPA_AMP)*4096/AD_REF)
#define MAX_CUR ((AD_REF-OPA_BIAS)/OPA_AMP/I_SHUT) //1A-3A

//过温保护
#define TEMP_R_UP (10000.0) //R
#define TEMP_R_DOWN_NTC (1450.0) //R 85度-1.45K
#define TEMP_PROTECT_ENABLE (1) //过温保护使能
#define TEMP_RESTART_ENABLE (0) //过温保护恢复
#define OVER_TEMP (85.0) //温度保护值
#define TEMP_CHECK_TIME (1000) //温度检测时间
#define OVER_TEMP_VALUE (TEMP_R_DOWN_NTC*4096/(TEMP_R_UP+TEMP_R_DOWN_NTC))
//缺相保护
#define LOSS_FAULT_ENABLE (1) //缺相使能
#define LOSS_RESTART_ENABLE (0) //缺相重启
#define LOSS_RESTART_TIMES (3) //缺相重启次数
#define LOSS_CHECK_TIMES (300) //缺相检测次数

```

过压欠压保护、堵转保护、过流保护、过温保护、缺相保护等等。都在上面设置各项参数。具体各项都有详细的注释。

```

//刹车处理
#define BRAKE_ENABLE (1)
#define BRAKE_SPEED (2000) //rpm
#define BRAKE_TIME (1000) //ms

```

BRAKE_ENABLE: 刹车使能

BRAKE_SPEED: 刹车速度

BRAKE_TIME: 刹车时间，这个参数预留

主要在 mc_run 函数和 mc_brake 函数中处理，具体可以去参考这两个

函数

```
//fg信号输出
#define FG_OUT_ENABLE    (0)      //FG信号输出使能
#define FG_MUL    (1)      //FG输出 转速倍数(1~POLE)
#define FG_PORT    GPIOF      //FG引脚配置
#define FG_PIN    GPIO_Pin_6
//pwm调速信号输入
#define PWM_IN    (HIGH)      //pwm有效电平
#define LOW    (0)
#define HIGH    (1)

//正反转
#define MOTOR_DIR    0
//启动测试
#define MC_START_TEST    (0)      //启动测试
#define MC_HARDWARE_TEST    (0)    //电机电路测试运行
```

FG 信号输出

FG_MUL: 主要用于设置输出频率

Pwm 调速信号输入

HIGH: 输入高电平有效

LOW: 输入低电平有效

MOTOR_DIR:用于设置初始方向

MC_START_TEST: 启动测试，用于调试好电机后，自动测试启动是否会出现失败，具体参考启停函数

MC_HARDWARE_TEST: 用于测试硬件电路输出是否正常。

```

白/*****
白 函数名称: isr_lms(void)
白 功能:    lms中断函数
白 备注:
白 *****/
白 unsigned char isr_lms_cnt = 0;
白 void isr_lms(void)
白 {
白     if(++isr_lms_cnt>=1)
白     {
白         isr_lms_cnt = 0;
白         mc_main();
白         pwm_sign_calc();           //pwm输入采集
白         mc_on_off_control();       //电机启动停止函数
白         mc_speed_calc();           //速度计算
白         loop_control();
白         loss_phase();              //缺相故障保护
白         vol_protection();           //电压故障检测
白         stall_protection();         //堵转故障检测
白         temp_protection();          //温度检测
白         hall_protection();          //hall故障
白         cur_protection();           //过流故障检测
白         fg_out();                  //FG信号输出函数
白         led_fault();               //led闪灯提示错误
白         mc_start_test();           //启停测试
白         //led_vol_display();
白     }
白 }

```

1ms 中断函数中处理非电机运行的各个函数。

Mc_main(): 电机运行状态函数

其他的都有注释;

2: 调试说明

- 1) 配置好电压、电流、反电动势采样引脚。
- 2) 正确配置 uvw 三相输出引脚
- 3) 使能 MC_HARDWARE_TEST 位，下载程序，连接电源，测试 uvw 三相是否有相同载波输出。如果三相都有正常输出，则驱动部分电路没有问题。否则有问题。
- 4) 配置好电机极对数，使用 open_loop 模式，设置好合适的启动电流和强拖参数，对电机进行强拖，找到合适的换相波形，得到准确的换相速度。

5) 通过波形找到合适的换相速度后，把参数重新配置到强拖参数中，多次运行，看电机是否能进入运行模式正确换相。

通过上面调试，电机能正确换相后，第一阶段电机运行调试完成。